

#### 6. Przyczepa

Przyczepa jest niesprawna, posiada liczne ogniska korozji, jest niekompletna (brak elementów oburtowania) i nie posiada aktualnych badań technicznych. Ze względu na aktualny stan techniczny przedmiotowa przyczepa nie przedstawia wartości użytkowych. Wartość przyczepy określono jako wartość złomową i ewentualnych części do odzysku. Do określenia wartości przyjęto ciężar 2 150 kg (ze względu na niekompletność części składowych obniżoną o 150 kg względem masy nominalnej). Do obliczenia wartości przyjęto uśredniona cene złomu na poziomie ok. 0,75 zł za kilogram na podstawie informacji uzyskanych od firm zajmujących się złomowaniem maszyn. Dokładna wartość złomu ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju złomowanego obiektu i ilości.

Obliczenie wartości

$2150,00 \text{ kg} \times 0,75 \text{ zł} = 1612,50 \text{ zł}$


Wartość po zaokrągleniu 1600,00 zł

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wartość złomową przedmiotowej przyczepy ustalono na poziomie:


**1 600,00 zł netto**

(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)





Lp. 5 - Ciągnik Ursus 4512 (7)




Lp. 5 - Ciągnik Ursus 4512 (8)



Lp. 5 - Ciągnik Ursus 4512 (9)



Lp. 5 - Ciągnik Ursus 4512 (10)



Lp. 5 - Ciągnik Ursus 4512 (11)



Lp. 6 - Przyczepa (1)



Lp. 6 - Przyczepa (2)



Lp. 6 - Przyczepa (3)





Lp. 6 - Przyczepa (4)



Lp. 6 - Przyczepa (5)



Lp. 7 - Ładowacz hydrauliczny typu Cyklop (1)



Lp. 7 - Ładowacz hydrauliczny typu Cyklop (2)




Lp. 7 - Ładowacz hydrauliczny typu Cyklop (3)



Lp. 7 - Ładowacz hydrauliczny typu Cyklop (4)



Lp. 7 - Ładowacz hydrauliczny typu Cyklop (5)



Lp. 7 - Ładowacz hydrauliczny typu Cyklop (6)